

COMUNE *BOMPORTO*

#	Data	Punto di Prelievo	Località	Acquedotto	Tipologia	Analisi	Esito
1	12-feb-18	Scuola Media A. Volta	Bomporto	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Verifica Completa	Conforme
2	15-mag-18	Scuola Elementare di Sorbara	Sorabara	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
3	03-lug-18	Fontana Pubblica	Solara	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
4	07-ago-18	Cimitero Comunale	Sorbara	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
5	11-set-18	Fontana Pubblica	Solara	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
6	13-nov-18	Scuola Elementare di Sorbara	Sorabara	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme
7	11-dic-18	Suola Materna Parrocchiale Serafini Caiumi	centro urbano	Mirandola Acq. AIMAG	acq. controllo in rete	Routine	Conforme